

mac 地址问题解决方案

之前存在的mac 地址问题现在已经开发出解决方案。本文档适合于开发, 生产,现场技术支持。

总体的思路:

- ① 脚本依据配置文件, 将相关的文件上传到控制器 (/etc/mac /dobot/bin/dobot.sh)
- ② 脚本更新配置文件, 实现mac 地址的自增。

1. 使用方法

1.1 配置起始mac 地址

注意: 如果是工厂应用, 不需要修改mac!!!!!! mac 地址会自增!

修改位于 ./src/mac_start.txt 的文件, 按照原来的格式的写入一个有效的mac 地址。

例如:

```
04:11:19:EF:FD:13
```

上述文件的内容只有一行, 没有空格, 数字是十六进制的形式, 两个冒号之间的数字长度必须是2。

1.2 双击 脚本

随本文档附带了两个升级脚本, 分别是针对于默认IP和自定义IP。 mac_ip.bat 需要输入IP ,这个适合技术支持去临时升级少量的设备。

mac.bat 使用的是默认的IP , 这个适合于工厂进行大批量的升级操作。

请确认自己需要使用的脚本, 并且直接双击脚本运行。如果弹出一长串英文 问你yes 或no 请选择yes.

1.3 重启控制器

重启之后mac 地址的改动生效, mac 地址的改动是 eth1 和eth2(对外网口) 使用相同的mac 。

1.4 查看mac 的方法

1.4.1 windows 10 下 打开命令行

同时 按下 win + r 输入 cmd 回车

1.4.2 使用ssh 登录控制器

```
C:\Users\xxxxxxxxxxxx>ssh root@192.168.5.1
root@192.168.5.1's password: # 这里输入密码 dobot
[root@dobot ~]# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  Hwaddr 12:34:56:78:9A:BC
          inet6 addr: fe80::1034:56ff:fe78:9abc/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:84344 errors:1 dropped:0 overruns:0 frame:1
          TX packets:84354 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
```

```
RX bytes:68253668 (65.0 MiB) TX bytes:67918994 (64.7 MiB)

eth1    Link encap:Ethernet  HWaddr 04:11:19:EF:FD:19
##### mac 地址在这里
inet addr:192.168.100.6 Bcast:192.168.100.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

eth2    Link encap:Ethernet  HWaddr 04:11:19:EF:FD:19
##### mac 地址在这里
inet addr:192.168.5.1 Bcast:192.168.5.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::611:19ff:feef:fd19/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:453 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:93 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:32401 (31.6 KiB) TX bytes:12227 (11.9 KiB)

lo      Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:131 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:131 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:6612 (6.4 KiB) TX bytes:6612 (6.4 KiB)

wlan2   Link encap:Ethernet  HWaddr D0:37:45:07:60:EE
inet addr:192.168.1.6 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::d237:45ff:fe07:60ee/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:1512 errors:0 dropped:12 overruns:0 frame:0
TX packets:64 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:9331 (9.1 KiB)

[root@dobot ~]#
```

可以观察到 mac 地址修改为04:11:19:EF:FD:19

附录

文件说明:

文件名	功能说明
mac.bat	设置192.168.5.1 的mac地址的脚本
mac_ip.bat	设置自定义IP 处的mac 地址的脚本
README.md	本文档
src/default.txt	默认的mac 起始地址，供使用的时候参考，这是供应商提供的mac 的起始地址
src/mac_address-chipreal.xls	mac 地址的 表格文件，上面记录了供应商提供的mac 地址范围 04:11:19:EF:FD:12 ~04:11:19:EF:FF:FF 共计 750个
src/plink.exe	工程程序，不需要关心
src/pscp.exe	工程程序，不需要关心
src/dobot.sh	需要替换的 控制器启动脚本，
src/mac_start.txt	设置的mac 起始地址，这里面的数字每次设置完控制器mac 之后会自增